



2014年全国职业院校技能大赛中职组"雪佛兰杯"汽车运用与维修技能大赛 大赛总结

汽车维修基本技能 个人赛故障诊断项目

薛峰





个人诊断赛题设定思路

由于个人诊断项目试题具有非常大的灵活性;因此,如何准确定位试题的难度和范围,使个人诊断试题能适应中职学生的自身特点和学习过程,使比赛真正具备一定的指导意义,能实际反应中职学生和学校的水平,并对中职学生或学校的维修技术能力提高起到实际的促进作用,是重要的前提。同时结合往年的比赛试题,对于今年的诊断试题,主要有以下的考虑:

诊断项目设定的意义

- 故障诊断需要基于对整车系统功能原理的充分理解,并综合运用各类检查方法和专用设备进行分析,最终准确判断问题点,并运用基本维修技能进行修复。
- 通过对故障的诊断和分析能实际体现选手对车辆各系统原理的真正理解。





对选手能力的定位

基于中职学生的特点,一名优秀的中职学生应能达到接近或等同于在维修站内能够自己独立参阅维修资料,在技术总监或班组长指导下准确完成检查作业并找到故障部位的维修技师水平。

对赛题难度的定位

▶ 基于以上,对赛题综合难度(技术难度及作业难度)的定位是:选手查阅维修手册的相应章节,能够通过准确的检查,在一定的分析基础上,判断并找到故障点,并说明排除方法或直接排除。

赛题设定的原则

- ▶ 注重基础: 主要还是考察基本原理、基本分析/检查/诊断能力的掌握;
- 难度适中:基本不涉及较复杂及深入的背景理论知识;





赛题的设定

比赛方案:

- 包括科鲁兹轿车发动机控制系统、车身电器系统2部分,其中,车身 电器系统为车辆进入系统故障;
- 故障包含有故障码故障和无故障码故障,故障形式可为单系统故障或 多系统故障。

使用车型: 科鲁兹SL1.6 AT 天窗版

➤ 车型配置: 1PC69DAJY (2014出厂)

比赛时间: 45分钟





主要考察点

车辆进入系统:

基本诊断方法;**基本电路分析(输入开关控制电路)**;电路/元件检查方法及工具仪器使用;维修手册及电路图使用;对实际车辆线路的测量。

发动机控制系统:


基本诊断方法;**基本电路分析(控制线路断路故障)**;基本控制信号及控制原理;**元件(继电器故障**)/线路检查方法;基本数据流的理解和运用。



诊断策略



SGM 诊断策略







提示性维修记录表

2014年延续使用了2012年提示性维修记录表。比赛的过程上,主要是对维修记录表做了如下的改善:

- 增加了上海通用汽车特约售后服务中心维修工单
- 采用了双维修记录表;每个故障描述对应一个维修记录表;
- 选手可自行选择两个项目的维修作业先后顺序,提高维修过程及维修 记录表填写的条理性;

维修记录表填写内容加入了部分提示性内容;维修记录表的整体框架保持不变,但增加了一些提示性内容或需要选手进行判断、选择、填写的内容。通过这样的改善达到以下效果:

- 提供一定的诊断思路和引导;
- 方便选手填写,提高工单填写有效性,减少工单填写时间;
- > 一定程度上降低比赛的作业难度;
- > 规范工单评分





机电维修工单设定 <共十三项>

作业准备

现象确认

DTC检查

数据流检查

确定故障范围

基本检查

部件测试

电路测量

故障排除

修后确认

恢复整理





故障现象确认:

①仪表显示

■ 正常

②发动机起动及运转状况

■ 不正常

故障代码检查:

P0615 DTC (起动继电器控制电路)

※将点火开关置于ON(运行)后出现





总目录

序言		9.1 運転投制	
念险。警告和告诫		9.2 发动机控制和撤油系统 - 1.6 升 (LDE, L)	UI 成 1.8 升
		(2HC)	
第1章一般信息		9.3 发动机冲却系统	
1.1 一般信息		9.4 表动机电气系统	
1.2 空气/风梯声		9.5 发动机疲气	
1.3 保养和润滑		9.6 发动机机械系统 - 1.6 升 (LDE, LLU) 城	
1,4 吱吱声和咔嗒声			
1.5 提动诊断和校正		第 10 章 HVAC	
T.5 20%		10.1 建风、通风与空调系统	
第2章车身金属构件和装饰件	2-1	10.2 暖风。通风与空俱系统一自动	
2.1 外售		10.3 暖风、透风与空调系统- 平动	10-1
2.2 地板覆盖物和车顶内村		第 11 章电源和信号分布	11
2.3 仅表板和控制台装饰件	2-63	11.1 数据通信	3.00.000
2.4 内养和板件	2-63	11.2 电源接座	
第3章车身修理	3-1	11.3 接线系统和电源管理	
3.1 螺栓固定的车身外板和隔板		第12章车顶	
3.2 保险杠和重皮	3-65	12.1 天皇	
3,3 砂堆修理	3-79		
3.4 车架和车身庄师	3-165	第 13 章安全和防护	
3.6 油漆和涂图	3-169	13.1 安全助盗系统	
3.6 塑料面板值息及地修	3-177	33.2 物体检测	
第4章车身系统	4-1	13.3 運控功能	13
4.1 国定购活动车管		13.4 安全带	13
42 (8)		13.5 罐助充气式的来源统	13-1
4.3 9599		13.6 初至年度	
4.4 校理		第 14 章座椅	14
4.5 车键改入案件		14.1 州动应榜	1
4.6 耐水器和洗涤器		14.2 应特金属相件、条件性减量反	14
翼5章制助器	5-1	14.3 应核的加热和冷却	14
5.1 防衛莊劃計事榜		第15章转向系统	15
6.1 知為共同和多数 5.2 查式制动器		= 15 (at \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	S. (S. (S. (S. (S. (S. (S. (S. (S. (S. (
6.3 数式制动器		□52为含义科特密性	
6.4 漢压制动器		第10章悬架系统	
5.6 驻车制动器	The second company of		
第6章诊断模述		16.1 耐量等	
馬□車珍断模坯	371	16.2 日豊美	
6.1 编程和设置	5-3	16.3 最榮某统一級诊断	
6.2 车辆动标值是 第 7 章传动系统 / 车桥	6-15	16.4 轮胎和平轮	
第7章传动系统/车桥	7-1	16.5 年轮完位	
5		第 17 章变速器	
7.1 年轮驱动轴 第 8 章驾驶员信息和娱乐系统	8-1	17.1 自动变速器 - 6730	
8.1 移动电话。娱乐系统电路的基础	0.0	17.2 高合器	
8.2 显示解和量数	9-8-5	17.3 手动交速器 - D16	
8.3 組織物域医量用产控制系统	9-110	17.4 于动变速器 - M32	
		17.6 换档额定控制系统	17-8
第9章发动机	9-1		

总目录 序言

危险、警告和告诫

第1章一般信息

第2章车身金属构件和装饰件

制艇人

第3章车身修理

第4章车身系统

第5章制动器

第6 章诊断概述

第7章传动系统/车桥

第8章驾驶员信息和娱乐系统

第9章发动机

第10 章HVAC

第11 章电源和信号分布

第12章车顶

第13 章安全和防护

第14 章座椅

第15 章转向系统

第16 章悬架系统

第17章变速器





网上公示的维修手册:



第**9** 章发动机 第**17** 章变速器

第5章制动器

第2章车身金属构件和装饰件

- 第2章车身金属构件和装饰件
- 第4章车身系统
- 第6章诊断概述
- 第11 章电源和信号分布
- 第12章车顶
- 第13 章安全和防护




















- 申 9.2.1 规格
- 申 9.2.2 示意图和布线图
- 申 9.2.3 诊断信息和程序
- 中 9.2.4 修理指南
- 申 9.2.5 说明与操作
- 由 9.2.6 专用工具和设备
- ⊞ 9.3 发动机冷却系统
- □ 9.4 发动机电气系统
 - 由 9.4.1 规格
 - 中国 9.4.2 示意图和布线图
 - 电图 9.4.3 诊断信息和程序
 - 9.4.4 修理指南。
 - 9.4.5 说明与操作
 - 9.4.6 专用工具和设备
- 9.5 发动机废气
- 17.1 自动变速器 6T30
- 7.5 换档锁定控制系统

提到


选手应该熟练使用维 修手册。






















9-376 发动机电气系统

发动机

9. 4. 3. 5 DTC P0615、P0616世P0617

诊断说明

- 在使用本诊断程序前执行 *诊断系統检查 车 64*
- 查看"诊断策略"中的诊断方法模述。

 "诊断程序说明"提供每种诊断类别的模述。 故障诊断码说明

DTC P0515: 起动机继电器控制电路

DTC P0616 起动机继电器控制电路电压过低

DTC P0617. 起动机继电器控制电路电压过高

故障诊断信息

电路	对搭铁短路	开路/电阻过大	对电压短路	位号性报
娅电器开关B+	1 1	1	4 9	E
逐电路线图点火	P0615*, P0616**	P0615, 1	2 /	100
越电器开关控制	1	10	.2	V (=)
越电器延围搭铁		P0615, 1	A. 7	

1.起动机电磁级图未发出咔嗒声

2 一直起动

*LUJ. LLU. LDE &LDO

*** LBS域LBX

电路/系统说明

运行故障诊断码的条件

- 持点火开关置于 (SPASP (起动) "位置。
- 系统电压分子9.5-780

设置故障诊断码的条件

发动机控制板块检测到起动机继电器控制电路电压 异常。

设置故障诊断码时采取的操作

DIC P0615、P0616和P0617是C类故障诊断码。

清除故障诊断码的条件

DTC P0615、P0616和P0617是C类级酶诊断码。

参考信息

示管图参照

起助和充电示意图

连接器继视图参照

部件连接器端视图

说明与操作

起动系统的说明与操作

电气信息参考

- 电路测试
- 连接器條理

• 风景性被障和连接不良的测试

被臨後所码类型参考

以力总成故舞诊断码 (DTC) 类型定义

故障诊断仪参考

有关故障诊断仪的信息,请参见"控制模块参考"

电路/系统测试

- 将点火开关置于"OFF(关闭)"位置。斯开 KR27起动机继电器。
- 特点火开关置于"OFF(关闭)"位置。断开 故障诊断仪,打开然后关闭驾驶员车门,并等 待1分钟。测试搭线电路端子86和搭款之间的 电阻量否小于5.000。
 - 如果高于规定范围、则测试搭铁电路是否 开路/电阻过大。
- 将点火开关置于 *ON (打开) *7 位置, 输认B+ 电路端子30和搭铁之间的测试灯点亮。
 - 如果测试灯不点亮、测试B+电路是否对搭铁 短路或开路/电阻过去。如果电路测试正常 且B+电路保险丝经断、则测试控制电路碟子 87是否对搭铁熔路。
- 将点火开关置于"ON(打开)"位置。确认控制电路端子87和搭铁之间的测试灯未点亮。
 - 如果測试灯点亮、则测试控制电路是否对电压短路。
- 确保应用驻车制动器目变速箱处于空档或驻车 档。立即在B·电路端子30和控制电路端子87 之间安装一根带30安培保险丝的跨接线。确认 起动机自用。
 - 如果起助机不激活、测试控制电路是否对档 铁短路或开路/电阻过大。如果电路测试正常、则测试或更换M64起动电机。
- 特点火开关置于"ON (打开)"位置。在点火 电路端子85和搭铁电路端子86之间连接一座测 试灯。









发动机

发动机电气系统

9-377

、人物是是人,

- 7. 麦連箱在驻车档或空档位置时,在ON(开启) 和CRANK(起动)位置之间切换点火开关。在 指令状态之刻切换时,测试灯应相应地点亮和 熄灭。
 - 如果测试灯始终点亮。测试点火电路是否对 电压短路。如果电路测试正常、则更换K20 发动机控制模块。
 - 如果测试灯给终熄灭、则测试点火电路是否 对搭铁短路或开路/电阻过大。如果电路测试 正常,则更换K20发动机控制模块。
- 8. 如果所有电路测试正常。则更换KR27起动机排 电器。

部件测试

继电器测试

- 1. 将点火开关置于 "OFF (关闭)" 位置,断开 起动机继电器。
- 2. 测试端子85和86之间的电阻是否为60-180款。

- - 302086
 - 30和87
 - 30 Fq85
 - 863087
 - 如果不是规定值,更接到电影
- 在继电器端子85和12世纪万之间安装一根带20 安培保险丝的跨接线。 集直器電子86和搭铁 之间安装一根跨接线 美计電子30和87之间 的电阻是否小头交应。
 - 如果 发于线定范围, 到更换继电器。

修理指南

完成诊断程序的执行"诊断修理检验"。


- "控制模块参考"以了解更换、设置和编 程发动机控制模块的信息


3. 测试以下端子之间的电阻是否为无穷大:

2015/开展|| 2015/开展|| 2015/开展||













- 1、冻结帧/故障记录(只记录故障发生时的数据帧内容)包括:
- 1)基本数据

项目	数值	单位	判断
发动机转速	0	RPM 4	OK
期望的节气门体位置	7	%	OK
点火1信号	12.56	130,0	OK

- 2) 冻结帧/故障记录数据中除基本数据外的反应故障码特征的相关数据不需要填写
- 2、与故障特征相关的动态数据记录 点火开关置于"ON(打开)"位置时:

项目	数值	判断
5V点火开关	运行	OK

将点火开关置于crank(起动)位置时:

项目	数值	判断
50点火开关	请求转动曲柄	OK





将变速器选档杆置于驻车档时:

项目	数值	少判断
驻车/空档开关	活动	OK OK

- 3、清除故障码
- 4、确认故障码是否再次出现,并填写结果

P0615 DTC (起动继电器控制电路)

※将点火开关置于ON(运行)后出现

确定故障范围:

防盗系统故障	■不可能
发动机控制模块	■可能
档位控制信号-	■ 不可能
起动机	■可能
起动机继电器	■可能
起动控制线路故障	■可能
其他相关线路故障	■可能
起动系统电源或接地故障	■可能





部件测试


<二>作业内容

1、起动机继电器

- 将点火开关置于"OFF(关闭)"位置,断开 KR27起动机继电器。
- 测试端子85和86之间的电阻是否为60 180欧。(测量结果60 180欧 正常)
- 测试以下端子之间的电阻是否为无穷大:
- 30和86(测量结果无穷大 正常)
- 30和87(测量结果无穷大、正常)
- 30和85(测量结果无穷大 正常)
- 86和87 (测量结果无穷大 正常)
- 在继电器端子86和12伏电压之间安装一条带20安培保险丝的跨接线。 在继电器端子85和搭铁之间安装一条跨接线。测试端子30和87之间的电 阻是否小于2欧。(**测量结果无穷大** 不正常)

2、F12UA 30A保险丝

- -测量F12UA 30A保险丝电阻(<2Ω 正常)
- -或测量起动机继电器(KR27)B+电路端子30, 试灯点亮(点亮 正常)







3、发动机控制模块

- 口述
- 或将变速器挂驻车档或空档,使用故障扫描仪命令起动机继电器ON (接通)和OFF(断开)。在指令状态之间切换时,测量ECM X1/29,测试灯应相应地点亮和熄灭
- 故障修复后,起动正常说明ECM正常 ※向裁判说明,裁判提示此项正常

4、起动机

- 起动机继电器处跨接能起动说明起动机正常

※严格按照维修手册相关故障诊断流程的步骤进行操作(部件测试和电路测量维修作业不分先后)

部件 =	检查或测试后的判断结果		
起动机继电器	□ 正常	■ 不正常	
F12UA保险丝	■ 正常	□ 不正常	
发动机控制模块	■ 正常	□ 不正常	
起动机	■ 正常	□ 不正常	





线路测量:

1、起动机继电器(KR27) 搭铁电路端子85

将点火开关置于"OFF(关闭)"位置,断开KR27起动机继电器。将点火开关置于"OFF(关闭)"位置,断开故障诊断仪,打开然后关闭驾驶员车门,并等待1分钟。测试继电器搭铁电路端子85和搭铁之间的电阻是否<5 Ω 。(<2 Ω 正常)

2、起动机继电器(KR27)B+电路端子30

将点火开关置于"ON(打开)"位置,确认B+电路端子30和搭铁之间的测试灯点亮。(点亮正常)

测试B+电路是否对搭铁短路或开路/电阻过大。(正常 不需要操作)如果电路测试正常且B+电路保险丝熔断,则测试控制电路端子87是否对搭铁短路。(正常 由于F12UA未损坏不需要操作)

3、起动机继电器(KR27)开关控制电路87

将点火开关置于"ON(打开)"位置,确认继电器开关控制电路端子87和 搭铁之间的测试灯未点亮。(未点亮 正常)

4、起动机继电器(KR27)处跨接起动

确保施加了驻车制动且变速器处于驻车档。暂时在B+电路端子30和继电器 开关控制电路端子87之间安装一根带20安培保险丝的跨接线。确认M64起 动电机启用。(启用 正常)





5、起动机继电器(KR27)线圈控制电路86

在继电器线圈控制电路端子86和搭铁电路端子85之间连接一盏测试灯。 将变速器挂驻车档或空档,使用故障扫描仪命令起动机继电器ON(接通)和OFF(断开)。在指令状态之间切换时,测试灯应相应地点亮和熄灭。 (始终熄灭 不正常)


ECM X1/29-KR27/86线路断路

- ※不允许选手拆装中央电器中心
- 2) 相关波形 (将波形填入记录附表1)

不需要测量

※严格按照维修手册相关故障诊断流程的步骤进行操作(部件测试和电路测量维修作业不分先后)

线路范围	检查或测试后的判断结果
KR27/85-G111(接地) KR27/30-B+	■ 正常 □ 不正常
KR27/30-B+	■ 正常 □ 不正常
KR27/87 – M64 X1/1	■ 正常 □ 不正常
KR27/86 ECM X1/29	□ 正常 ■ 不正常







根据上述的所有检测结果,确定故障内容并注明:

•确定的故障是:

■ 元件损坏	请写明元件名称: 起动机继电器损坏
□线路故障	请写明线路区间: ECM X1/29-KR27/86线路断路
□其他	

•故障点的排除说明

■更换

■ 维修

□ 调整

选手判断好故障点后,裁判提供新的起动机继电器并修复 ECM X1/29-KR27/86线路断路





比赛结果分析

整体情况

2014年比赛车型为通用雪佛兰科鲁兹,生产厂商和车型变化的第二年 ;2014年的诊断项目试题难度和去年持平。但是比赛整体的得分率比去 年下降,整体完成率比去年提高;这说明参赛学校和选手的整体水平还 是在不断提升的。


	2011年	2012年	2013年	2014年
故障范围	①发动机控制 ②前照明系统	①发动机控制 ②电动窗系统	①发动机控制 ②照明系统	①发动机控制 ②车辆进入系统
故障描述	①发动机故障灯亮 ②前照明灯光异常	①发动机怠速抖 ②左后电动窗工作不 正常	①发动机起动困难 ②倒车灯不亮	①发动机无法起动 ②行李厢盖释放开 关失效
有无DTC	有	有	有	有
整体难度	A A SECTION	***	***	***
平均得分率	41%	58%	52%	43%
作业完成率	16%	23%	18%	22%

※整体难度主要是综合考虑时间因素及故障点,故障涉及原理及检查方法等,仅供参考






各奖项选手成绩对比



整体成绩和去年基本持平,结合实际的选手表现看,故障诊断能力有明显提升。








选手和较差的选手之间差距仍然比较大。






各省市自治区选手成绩对比








各省市自治区选手成绩对比















2014年比赛中的改善事项

选手报项目和检查结果的问题

前几年比赛过程中过于大声的报项目和检查结果,而且形成了模式化的习惯;裁判提示后还大声的报项目和检查结果;由于诊断项目的特殊性,这样的情况会对其他选手造成比较大的影响。这在今后得到很大改善,个别选手在裁判的提示后未报项目和检查结果。

比赛中5S的问题

以往比赛结束前5分钟提示后,选手继续进行维修诊断作业;忽略了维修记录表的填写和零件、工量具的复位;造成很多维修记录表填写项和5S分数被扣。今年在比赛中有很大改善,大多数选手在听到提示后进行零件和工量具的复位。





比赛中的主要问题

由于第二年使用科鲁兹车型,比赛中部分选手表现出了很强的故障逻辑分析能力和临场应变能力,能根据基本原理进行排查,最终找到问题点。这样的选手即便未能全部做完2个故障(4个故障点),也已经充分体现了个人能力和指导老师的水平。当然还是有相当部分选手存在一些问题,主要体现在以下几个方面:

未按提示性维修记录表进行诊断

选手未按维修记录表要求填写的内容进行填写(如冻结帧数据填写动态数据);死记硬背发动机关键数据(未按诊断仪的显示内容进行填写);未看维修记录表指导性提示进行相应的故障诊断。





故障诊断思路不是很清晰

不合逻辑或不合理的操作:如不读码,直接清码;维修记录表中判断 为不可能的因素仍做检查;诊断步骤间没有合理的关系;

有个别选手不按诊断流程进行维修;诊断结束后再补填数据(实际诊断时未测量,诊断结束后重新测量)和判断结果。

很多选手完全没有诊断思路,老师没有强化训练过的故障,直接放弃 比赛。

部分选手查阅到维修手册相应章节后,看不懂维修手册,直接放弃比 赛。





今年的计划

试题范围的扩展

从历年的诊断项目看,涉及范围主要是发动机控制系统和车身电器系统。作为另一个重要系统的底盘部分还一直没有涉及,今年将考虑在试题范围上扩展到底盘传动等系统,以促进对车辆主要系统的理论知识和诊断能力的整体提升。

整体能力的提升

诊断项目因其具有很高的灵活性,涉及的理论知识也很多,因此对选手很难进行专项集中的培训,也很难有快速的提高。必须注重平时的积累。今年尝试对辅导老师进行通用诊断策略的集中培训。

从这几年的比赛看,学生的成绩提高是一方面,但是更重要的意义还 是学校老师的知识和经验积累。也希望学校老师能对诊断项目设置提出 宝贵的意见和建议。



