


2015 年国赛板件更换工位布置示意图



1—C02 焊机

2—电阻电焊

3—焊接工作台

4—工具车

5—卫生工具